

11 мая 2018 г.

Ваш запрос по поводу маркировки термостатов

Уважаемые партнеры!

Данным письмом сообщаем, что на радиотермостаты моделей WFHTxx-RF, полученные Вами с последней поставкой, не нанесен логотип WATTS, хотя они и произведены на предприятии нашей компании и обладают тем же функционалом.

Причина пересортицы заключается в том, что такие же термостаты, но без логотипа изготавливаются для европейских клиентов OEM.

С уважением

i.A. Анжелика Мовсесян

After Sales Quality