

Обособленное подразделение "Ямал СПГ"

629706, Ямало-Ненецкий АО, Ямальский р-н, п. Сабетта

Тел. +7 (495) 645-75-53, 645-75-54

КПП 890945001

E-mail: Yamal\_info@velstroy.com

www.velstroy.com

**АКТ № 461-АР-О****об отсутствии сопроводительной документации на поступившие ТМЦ****«13» июня 2016г.****ОП «ЯМАЛ СПГ»**

Мы, нижеподписавшиеся:

Представитель ОККС ООО «Велесстрой» Попов В.В.

(должность, наименование, Ф.И.О. представителя)

Представитель Склада ООО «Велесстрой» Никифоров А.В.

(должность, наименование, Ф.И.О. представителя)

Представитель ОМТС ООО «Велесстрой» Полиенко С.П.

(должность, наименование, Ф.И.О. представителя)

составили настоящий акт о том, что при проведении входного контроля ТМЦ:

*Муфта компрессионная латунная 63х2" разъемная с внутренней резьбой – 25шт; Муфта компрессионная латунная 32х1" разъемная с внутренней резьбой – 15шт; Переход 2"х1" ВР/НР – 15шт; Муфта компрессионная латунная 40х1 1/4" разъемная с наружной резьбой – 5шт; Муфта переходная 2"х1 1/4" – 5шт.*

полученные по накладной: ТРН №1171 от 01.06.2016 г., ТН №117 от 26.05.2016 г.

проект ВИНСИ

от поставщика ООО «Корпорация технологий»

было выявлено:

В комплекте поставки отсутствует сопроводительная документация:В частности, отсутствует:

1. Отсутствуют паспорта качества на все материалы.
2. Отсутствуют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС «О безопасности машин и оборудования», «О безопасности машин и оборудования работающего под давлением».

**Заключение:** в связи с отсутствием сопроводительной документации ТМЦ к проведению входного контроля не допускаются.

**Подписи:**

« 13 » июня 2016 г.

(подпись, Ф.И.О., дата)

Попов В.В.

« 13 » июня 2016 г.

(подпись, Ф.И.О., дата)

Никифоров А.В.

« 13 » июня 2016 г.

(подпись, Ф.И.О., дата)

Полиенко С.П.